



CE QUI NE FAIT PAS NE PEUT PAS PROTÉGER.

C'est ce qui a inspiré la création d'une gamme exclusive de vêtements de sécurité haute visibilité pour femmes — plus de 50 produits et plus de 200 UGS signés Pioneer.



LE PROBLÈME

50 % des femmes affirment que leurs EPI ne leur font pas bien

35 % trouvent que le choix est insuffisant

43 % les trouvent inconfortables

58 % portent la mauvaise taille

38 % ont recours à des modifications artisanales risquées, parfois au détriment de la sécurité

— CSA Group, novembre 2022. "Canadian Women's Experiences with Personal Protective Equipment in the Workplace."

Des EPI mal ajustés, ce n'est pas seulement inconfortable – c'est un risque pour la sécurité, la performance et la confiance au travail.

LA SOLUTION

Conçus pour les femmes

Les vêtements de sécurité haute visibilité pour femmes de Pioneer sont pensés pour offrir une coupe adaptée à la morphologie féminine – pour un meilleur confort, une meilleure couverture et une conformité accrue.

Des vêtements qui travaillent aussi fort qu'elle

Un bon ajustement évite les parties lâches qui pourraient s'accrocher, minimise les risques de chute et assure la liberté de mouvement nécessaire pour faire le travail.



Axés sur la sécurité

Un bon ajustement assure le positionnement optimal des bandes rétroréfléchissantes et élimine les risques liés aux vêtements trop serrés ou trop amples.

Fini les compromis

Plus besoin de ruban adhésif en toile, d'épingles ou de manches roulées. Juste de l'équipement bien conçu – pour elle.